#### 平成27年度(第15回)電子航法研究所発表会

# 新石垣空港におけるVDBの覆域評価

### 航法システム領域

○毛塚敦, 齋藤享, 吉原貴之A. Kezuka, S. saitoh, T. Yoshihara

#### 2015年6月5日







## **GBAS (Ground Based Augmentation System)**

- Ø 地上型衛星航法補強システム
- Ø 機器構成
  - ·基準局(4局)
  - ・データ処理装置
  - VDB(VHF Data Broadcast)
    送信機およびアンテナ





### 実験用プロトタイプ(GAST-D)を新石垣空港に設置



目的

## 滑走路面上VDB覆域への要求(GAST-D)

- Ø オートランドとロールアウトをサポート 滑走路面上12ftにて、-72dBm以上の電界強度
- Ø アンテナがランディングギア付近に取り付けられる場合を考慮 滑走路面上8ftでも実現
- Ø 垂直尾翼のVORアンテナの使用を考慮 滑走路面上36ftにて-62dBm以上の電界強度



新石垣空港における滑走路上覆域を実験および 電波伝搬シミュレーションにより調査(8,12feet)







## GBAS設置における課題



# Ri 新石垣空港におけるVDBの設置状況



VDBアンテナと滑走路間には複数の建物が存在する アンテナから機体アンテナを直接見通せない



# 車両走行による滑走路面上覆域評価





12feet







## 滑走路面上覆域測定結果





レイトレース法

(RapLab)



#### - 計算方法

電波の多重波伝搬を幾何光学的な光線追跡により表し、送 信アンテナから出射した光線が反射・回折をしたのちに受信 点に到達する過程をシミュレーションする

# ENRi シミュレーションによる劣化要因解明(1)



# ENRI

# 管制塔によるDIP発生のメカニズム



東側を通る光線と西側を通る光線の位相差がDIP位置で180度 建物両側を通る光線の打ち消し合い(位相差180度)が原因



貨物ターミナル(単体)モデルでのシミュレーション結果において、DIPが発生 RWY22側のDIP発生原因が貨物ターミナルであることが判明

電波伝搬シミュレーションにより滑走路面上覆域の劣化要因を究明

12



まとめ

新石垣空港に設置したGBASプロトタイプの滑走路面上 覆域を実験および電波伝搬シミュレーションにより調査

結果まとめ

Ø測定結果より、大きな落ち込みが数箇所発生することにより 覆域要件未達

❷電波伝搬シミュレーションにより、劣化要因を明らかにした

今後の予定 ❷複数建物・地形・その他構造物を考慮した高精度なシミュ レーション手法確立 VDB設置位置選定の際の評価手法とする 複数滑走路に対する最適設置方法探索

謝辞 本研究を進めるにあたり,実験およびシミュレーションにて多大なご支援を頂 きました国土交通省航空局,新石垣空港管理事務所,海上保安庁石垣航空基地の 関係各位に深く感謝申し上げます.