マルチパス干渉が信号環境に与える影響



小瀬木 滋 大津山 卓哉 古賀 禎 住谷 泰人

Electronic

Navigation Research

Institute


概要

- ■背景
 - 1030 / 1090 MHz信号環境
 - 信号環境の予測誤差
- 1030MHz信号検出処理
- ■マルチパス干渉の影響
- ■マルチパスの発生状況
- ■今後の課題
- まとめ

背景

- ■信号環境:無線機器の運用環境の一つ
 - 受信される信号の電力や発生数など発生状況
 - ■目的の受信信号
 - ■目的外の受信信号:干渉信号
- 1090MHz信号環境
 - ■航空管制用監視システム等の性能に影響
 - 受信: SSR、ACAS、MLAT、WAM、ADS-B、IFF等
 - 送信:ATC/IFFトランスポンダスキッタ送信機

1090MHz信号環境




ADS-B受信機 :

SSR, ACAS, MLAT, WAM, SIF/IFF等

信号環境予測と課題


- SSR等監視システムの性能予測に必要
- ■機器が意図通り動作する想定=大きな誤差
 - 応答モード選択や抑圧動作判定に誤りの可能性
 - ■規格のグレーゾーン
 - MTL以下では応答モード誤り: 昨年度発表
 - ■質問信号波形の乱れ
 - ■マルチパス干渉の影響

インターモード質問信号




ICAO ANNEX10 Vol. IVより

モードS質問信号



信号誤解読の可能性

- ■質問信号や抑圧信号の受信解読処理
 - ■パルス検出の有無
 - ■パルス振幅の比較
 - ■パルス幅の判定
 - ■パルス間隔の判定




マルチパス干渉の影響

- 抑圧動作不良
 - P2パルス検出阻害
 - マルチパス波をP2と判定
 - マルチパス波を質問信号と判定
 - P4パルス幅増加
- ■応答モード誤り
 - P2パルス検出阻害
 - マルチパス波をP1やP3と判定
 - P4パルス検出阻害
 - P4パルス幅の変化


抑圧不良 不要抑圧 サイドローブ内応答 モードS応答

S→A C→Aなど 抑圧→A 抑圧→S


モードSトランスポンダの解読動作



受信波形の例: 抑圧→C




マルチパス波の電力



マルチパス波の発生状況

- ■計算モデルは実験結果とよく一致
 - ■インタロゲータから遠方ではSM比が小
 - ■ビームアンテナでは信号よりマルチパス波が大
 - ■鏡面反射の他に回折散乱波も発生
- ■信号誤解読数は反射点数に依存
- ■角度範囲率から誤解読数の概算補正可能

マルチパス波が 影響する電力と なる角度範囲



今後の課題

- ■信号環境予測精度の改善
 - 受信波形の変化の影響をモデル化
 - ■伝搬路モデルにマルチパスモデルを追加
 - ■より現実的なトランスポンダデコーダモデルの採用
- マルチパス対策
 - ■回折板等による反射波の処理
 - ■電子航法研究所報告 #47
 - ■建物形状の改善
 - ■質問信号送信指向性の改良
 - ATCトランスポンダデコーダの改良

まとめ

- マルチパスを伴う1030MHz質問信号
 - ATCトランスポンダが誤解読
 - 想定外の1090MHz応答信号発生など
 - 1090MHz信号環境の予測誤差要因
- ■実験による現状調査
 - ■概算補正モデル
- ■今後の課題
 - ■信号環境予測誤差の低減
 - ■マルチパス対策による信号環境の改善